






TESTOVACÍ CENTRUM

Glaubitz, Německo

Optimalizujte svůj proces tryskání v našem testovacím centru!

Kvalita abraziva není jen o spotřebě, ale také o účinnosti, produktivitě a úspoře energie. V našem nejmodernějším testovacím centru vám pomůžeme najít dokonalé abrazivo, které zkrátí dobu tryskání, sníží spotřebu energie a zlepší celkový výkon.



Otestujte, porovnejte a optimalizujte svůj proces, abyste snížili náklady a zvýšili produktivitu. Objednejte si zkušební verzi ještě dnes!



Simulované aplikace

- **Čištění** – odstraňování rzi, vodního kamene a povlaků
- **Zpevňování povrchu** – Zvyšování pevnosti materiálu a odolnosti proti únavě u vysoce namáhaných součástí
- **Příprava povrchu** – optimalizace přilnavosti nátěrů, barev a dalších úprav
- **Odjehlování** – odstraňování přebytečného materiálu z kovaných nebo litých dílů
- **Tryskání a pískování** – testování různých abraziv pro dosažení nejlepší rovnováhy mezi úsporou nákladů, účinností a povrchovou úpravou
- **Odmašťování** – Odstranění oleje a mastnoty z procesu tryskání

Proč navštívit zkušební centrum Ervin?

- Snižte celkové náklady na tryskání - cena abraziva je jen malým faktorem
- Zvyšte svou produktivitu
- Šetřete energii, zlepšete udržitelnost
- Řešení na míru

Podporovaná odvětví

- Automobilový průmysl
- Letectví a kosmonautika
- Železniční doprava
- Slévárny a kovárny
- Stavebnictví a infrastruktura
- Energetika a obnovitelné zdroje
- Všeobecná výroba
- Příprava povrchů
- Obrana




**Objednejte si zkušební balení
ještě dnes a zjistěte, jak může
správný abrazivní materiál změnit
váš proces tryskání!**



Celkové náklady na tryskání

Správný výběr kvalitního abraziva může ovlivnit více než jen pořizovací cenu abraziva.



Výpočet vychází z osmikolového stroje, který je v provozu 10 hodin denně v německé společnosti

Ervin AMASTEEL
Industriestraße A 15
01612 Glaubitz
Německo

+49 30 400 37846
info@ervin.eu
www.ervin.eu

ERVIN

The World Standard for Quality